

淄博经济开发区安全生产委员会办公室

淄博经济开发区安全生产委员会办公室 山东格伦凯陶瓷有限公司“5·14”物体打击 事故防范和整改措施落实情况的评估报告

根据省政府安委会《山东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》，淄博经开区安委办对山东格伦凯陶瓷有限公司“5·14”物体打击事故的防范和整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、组织开展情况

本次评估工作历时 20 天时间，分为自查自评、现场评估和撰写报告三个阶段。自查自评阶段，经开区组织有关部门、单位对照《事故调查报告》提出的处理建议和事故防范整改措施，认真开展自查自评并形成自评报告。现场评估阶段，经开区安委办成立由区应急局牵头，区住建局、区总工会和南定镇等部门有关人员组成的评估组，对该起事故防范和整改措施落实情况进行评估。区纪检监察委派出专人同步开展对公职人员处理执行情况监督检查工作。评估组听取了当地有关情况汇报，核查了相关资料，并实地评估了事故相关企业。综合现场评估核查情况，经过梳理

分析和讨论研究，最终撰写形成事故防范和整改措施落实情况评估报告。

二、综合评估情况

总体来看，经开区各级各有关部门高度重视《事故调查报告》提出的处理建议和事故防范整改措施的落实工作，对1名公职人员的党纪政务处分和组织处理已全部落实到位；对1家责任企业和1名责任人员的行政处罚全部按程序执行到位。同时，经开区深刻吸取教训，深入开展事故防范和整改措施落实工作。

三、事故防范措施整改落实情况

事故发生后，淄博经开区工委、管委会认真总结复盘，深刻汲取教训，切实加强安全生产工作。

（一）各镇、各有关部门及各企业单位已专题组织学习事故案例，深刻吸取事故教训，进一步强化红线意识和底线思维，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”及“三个必须”要求，明确各主体安全生产职责，层层压实责任。各单位结合自身工作实际，全面开展风险分级管控工作，科学划分风险等级、明确管控责任，同步深入推进隐患排查治理，聚焦工程建设领域施工安全、资质管理、现场操作等关键环节，开展全方位、无死角排查，建立风险隐患排查台账，明确整改措施、责任人和整改时限，实销号管理，确保各类风险有效管控、隐患整改到位，坚决杜绝同类事故再次发生。

（二）各建设和施工单位严格对照建筑行业安全技术规范，全面梳理完善安全生产风险隐患排查治理体系，细化排查流程和管控标准。所有在建项目均已补充完善施工组织设计、安全专项施工方案及生产安全事故应急预案，对危险性较大的工程专项施工方案，全部组织行业专家开展安全性论证，确保方案科学可行、符合规范。建设方已全面建立健全外来施工作业安全管理制度和操作规程，明确专人负责外来施工人员全流程管理，所有施工作业人员上岗前均完成施工安全技术交底和安全教育培训，培训合格后方可上岗，同时与外来施工队伍、施工人员逐一签订安全管理协议书，明确各方安全生产责任，做到责任到人、层层落实。

（三）各级监管部门进一步明确自身安全生产监管职责，加大工程建设领域安全监管力度，通过现场核查、资料查阅、随机抽查、专项督查等多种方式，常态化督促各建设、施工单位严格落实各项安全生产管理制度和国家法律法规要求，及时发现并督促整改各类违规问题。同时，强化工程建设领域行政执法力度，聚焦违章作业、无资质承揽工程等突出违法行为，加大查处力度，依法立案查处相关违法案件，形成有力震慑。此外，持续督促企业规范外来施工队伍准入、培训、管控全流程管理，定期开展外来施工管理专项检查，及时堵塞管理漏洞，全力保障经开区工程建设领域安全生产形势持续稳定。

四、发现问题

评估组在评估过程中经过现场评估得知，事故发生单位山东格伦凯陶瓷有限公司目前已因经营不善倒闭，生产设备已变卖，仓库已清空。事故责任单位淄博安越安装工程有限公司法人邱玉金也已将公司转让。评估过程中未发现其它相关问题。

五、工作建议

（一）深化安全培训教育，筑牢思想防线。各企业单位要丰富培训内容、提升培训频次，结合高坠事故等典型案例，开展针对性强、实用性高的专项安全教育培训，重点涵盖高空作业规范、防护用品使用、应急处置流程等内容，摒弃单一化培训模式，采用“案例讲解+现场实操+考核验收”的方式，确保培训效果，推动作业人员形成“人人讲安全、事事为安全”的长效意识；各有关部门要加强对企业培训工作的督导检查，定期核查培训记录、考核结果，对培训流于形式、未达到要求的企业督促限期整改，确保培训工作落地见效。

（二）规范外来施工管理，消除管控盲区。各生产经营单位要健全完善外来施工作业全流程管理制度，将临时作业、外来施工队伍全部纳入企业安全管理体系，明确专人负责外来施工的准入审核、现场管控、全程督导。严格落实外来施工队伍资质审核、作业人员持证核查制度，严禁无资质、无证人员进场作业；作业前必须开展专项安全技术交底，明确作业风险、防护要求和应急措施，作业过程中加强现场巡查，及时纠正违规操作行为，作业

后做好验收复盘，彻底消除外来施工管控盲区。

（三）强化隐患闭环管理，巩固整治成效。各企业要进一步完善隐患排查治理机制，扩大排查覆盖面，重点聚焦高空作业、临时用电、防护设施等高发隐患环节，开展常态化、精细化排查，建立完整的隐患台账，明确整改责任人、整改措施和整改时限，严格执行“排查—整改—复核—销号”闭环管理，确保隐患整改到位、不反弹。各有关部门要加大隐患整改督导力度，定期开展“回头看”检查，对整改不到位、拒不整改的企业依法依规严肃处理，持续巩固排查整治成效。

（四）健全长效监管机制，压实各方责任。各级监管部门要进一步细化监管责任分工，聚焦工程建设领域重点项目、重点环节，加大日常监管和随机抽查力度，完善行政执法联动机制，严厉打击各类安全生产违法行为，形成常态化震慑。同时，健全部门与企业的联动机制，定期开展安全生产交流指导，帮助企业解决安全管理中的难点问题；督促企业进一步压实安全生产主体责任，将安全管理要求融入每个作业环节、每个岗位，推动形成“监管有力、企业尽责、全员参与”的安全生产长效机制。

（五）完善应急处置能力，防范突发事故。各企业要结合高坠等常见事故类型，完善应急处置预案，明确应急组织机构、处置流程、责任分工，配备充足的应急救援物资，定期组织应急演练，提升作业人员应急处置能力和自救互救能力。各有关部门要

加强对企业应急管理工作的指导，定期开展应急演练督导，推动企业不断完善应急处置体系，确保突发安全事故能够得到及时、有效处置，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

淄博经济开发区安全生产委员会办公室

2025年12月19日

办公室

